PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE TERUEL. 2027



ACTA TALLERES PRIORIZACIÓN CON Nº 1

1.-INTRODUCCIÓN

El Ayuntamiento de Teruel y la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel (FAVCT) desarrollan un proceso de participación ciudadana destinado a la elaboración de los **Presupuestos Participativos correspondientes al presupuesto municipal del año 2027**.

Los Presupuestos Participativos constituyen un proceso mediante el cual la ciudadanía puede contribuir a definir el destino de una parte de los recursos públicos. Se trata de un mecanismo de participación directa, voluntaria y universal, en el que la ciudadanía, de forma directa y sin intermediarios, puede realizar propuestas y establecer prioridades respecto a determinadas inversiones municipales.

Este proceso incorpora también mecanismos de seguimiento y evaluación, permitiendo a la ciudadanía valorar tanto el desarrollo del propio proceso como la ejecución de las actuaciones que resulten de las decisiones adoptadas.

Los Presupuestos Participativos no sustituyen a la democracia representativa ni a las competencias de los representantes públicos y de los servicios técnicos municipales. Se plantean como un espacio de colaboración entre ciudadanía, representantes públicos y personal técnico municipal, con el objetivo de contribuir a una mejor identificación de las necesidades de la ciudad y a una utilización participada de los recursos públicos.

Con el objetivo de favorecer la participación activa de la ciudadanía, del tejido asociativo y de los diferentes colectivos de la ciudad, el Ayuntamiento de Teruel impulsa este proceso participativo, contando con la colaboración de la FAVCT en las tareas de **definición metodológica, organización y dinamización de las diferentes fases del proceso**.

Los objetivos fundamentales de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Teruel son:

- **Decidir** el destino de una parte del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2027.
- **Realizar el seguimiento** de la ejecución de las actuaciones seleccionadas.
- **Evaluar** la efectividad y el resultado de las actuaciones propuestas.

Para el ejercicio 2027, la partida sometida a decisión ciudadana corresponde al **1,5 % del presupuesto municipal**. Dentro del capítulo de inversiones, las propuestas pueden estar relacionadas, entre otras cuestiones, con la mejora de infraestructuras, el mobiliario urbano, los parques y jardines, nuevos equipamientos, la movilidad urbana, el mantenimiento, el modelo de ciudad y un apartado varios, para

propuestas que no se encuadran en las anteriores.

El presente documento recoge, a modo de acta, el desarrollo de los **talleres de priorización celebrados los días 21, 23. 28. 30 de septiembre y 5 de octubre**. En esta edición como continuación de anteriores ediciones, las sesiones se han desarrollado mediante un formato mixto, combinando la participación presencial de las personas asistentes en el Centro Sociocultural con la participación telemática a través de la plataforma Zoom.

Asimismo, el documento recoge las **propuestas que han obtenido una priorización de 1**, ordenadas y agrupadas según los bloques temáticos establecidos en el proceso.

2.-OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL DEL TALLER

Los talleres de priorización tuvieron como objetivo principal trabajar con las personas participantes sobre el conjunto de propuestas presentadas durante la fase de recogida de propuestas ciudadanas, con el fin de establecer la priorización de aquellas consideradas de mayor interés.

En concreto, los talleres tuvieron como objetivos:

- Presentar y someter a la consideración de las personas participantes el conjunto de propuestas recibidas de la ciudadanía, asociaciones, entidades y colectivos.
- Analizar y priorizar las propuestas, tomando como referencia las 192 propuestas únicas recibidas y distribuidas en los 9 bloques temáticos establecidos.
- Facilitar un espacio de participación en el que las personas participantes pudieran revisar, debatir, valorar y, cuando se considerase necesario, reformular las propuestas.

Bloques temáticos.

- Bloque 1: Construcción y reforma de equipamiento
- Bloque 2: Equipamiento
- Bloque 3: Mobiliario Urbano
- Bloque 4: Mantenimiento
- Bloque 5: Parques y jardines

- Bloque 6: Limpieza
- Bloque 7: Varios
- Bloque 8: Modelo ciudad
- Bloque 9: Movilidad Urbana

Metodología de trabajo

El desarrollo de los talleres se estructuró siguiendo una metodología común para los diferentes bloques temáticos:

1. Presentación de las propuestas por bloques

En cada sesión, se presentaron propuesta por propuesta de cada una de las clasificadas en cada uno de los bloques, organizando los talleres por bloques o agrupación de ellos para llegar al número mínimo de propuestas a presentar. La sesión permitió a las personas participantes conocer el contenido de las propuestas y disponer de la información necesaria para su posterior valoración.

2. Revisión, debate, valoración y/o reformulación.

Una vez presentadas cada una de las propuestas, se abrió un espacio de revisión y debate entre las personas participantes. En esta fase se pudieron realizar aclaraciones, plantear observaciones y valorar el interés, importancia y urgencia.


Cuando se consideró necesario, las propuestas fueron reformuladas con el objetivo de mejorar su definición, concretar su contenido o facilitar su posterior valoración y análisis.

3. Matriz de priorización

Tras el trabajo de revisión y debate, las propuestas se sometieron a una matriz de priorización, que permitió ordenar las propuestas de acuerdo con la valoración realizada durante el taller.

Esta herramienta permitió disponer de un criterio común para la priorización y facilitar la identificación de aquellas propuestas que

cumplían con los criterios según la consideración por parte de las personas participantes.



4. Votación online

Como complemento al trabajo desarrollado durante las sesiones, se habilitó una votación online para que las personas participantes pudieran realizar su valoración mediante la plataforma habilitada para el proceso.

La combinación de la participación presencial y telemática permitió mantener la participación de las personas asistentes a las sesiones independientemente de su modalidad de participación, integrando los resultados obtenidos en el proceso de priorización.

Finalmente, las valoraciones obtenidas permitieron establecer las propuestas **priorizadas con 1**, que son las que se recogen en el presente documento, ordenadas por bloques temáticos y de acuerdo con el resultado del proceso de priorización.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2026

PROPUESTAS

BLOQUE 1:
Construcción y reforma de equipamientos

N°	PROPONE	TÍTULO	LOCALIZACIÓN	PROPUESTA	COMENTARIOS TALLER
7	Particular	Arreglar la Plaza San Miguel.	Plaza San Miguel. En pleno centro de la ciudad	- Eliminar agujeros del suelo por falta de adoquines. - Nivelar el pavimento. Igualar el material (hay adoquines y cemento). - Arreglar las aceras y facilitar la subida a ellas. - Colocar rampa de acceso a los portales. - Colocar "topes" a los vehículos para que no arrimen hasta el final y no se pueda entrar al portal del N° 7 - Canalizar el agua del tejado de la Iglesia de San Miguel. La tubería desemboca encima de la acera y está rompiéndola.	Necesaria la redacción del proyecto para agilizar la actuación integral. La actuación parcial realizada no es suficiente para el problema global.
9	A.VV. Ensanche	Arreglar acera en fuente José Torán	Acera en zona peatonal de la fuente José Torán, José Torán 2	Una parte de la acera se encuentra levantada por la acción de las raíces de algunos de los árboles allí presentes. Los alcorques se quedan pequeños en relación con el grosor del tronco de los árboles. Se podrían ampliar estos alcorques al mismo tiempo que se podría ampliar el espacio útil de la acera ya que toda esa zona es peatonal y no habría ningún aminoramiento del espacio peatonal.	Agilización del expediente en marcha para la reforma del espacio, y su correspondiente financiación. Durante la tramitación, es necesaria actuación puntual urgente, para evitar el peligro que supone la acera para personas con movilidad reducida o con problemas de visión, niños, etc..
13	A.VV. Ensanche	Aceras en mal estado y alcorques vacíos.	Calle José Torán hasta confluencia con calle San Fernando	Desde el inicio de la calle hasta la confluencia con las calles Miguel Servet y Maestro Fabregat nos encontramos con nueve alcorques sin árboles (cinco en un lado y cuatro en el otro), además de tramos de acera con la capa del pavimento suelta o ausente. En el segundo tramo comprendido entre la calle del	A la espera del proyecto integral, es necesario por cuestiones de seguridad, eliminar el hueco de los alcorques y corregir el mal

				Maestro Fabregat y la confluencia con la calle San Fernando podemos observar seis alcorques también sin árboles y, por supuesto, también con tramos de acera en muy mal estado. Creemos que se debería retomar el acondicionamiento integral de la parte de la calle que falta (sólo se ha acondicionado hace algún tiempo la parte que circunda el colegio del Ensanche).	estado de la acera en algunos puntos. Muy importante y muy urgente.
42	AVV SANJULIAN	Colocación baldosas podotáctiles	Ronda de Ambeles 3 (acera Frutería Yagüe)	En el lugar indicado junto a la frutería hay un garaje con salida de vehículos y no hay baldosas podotáctiles.	Necesaria actuación para adecuar a legislación, sitio peligroso por la salida de garajes y desnivel de la acera.
73	A.VV. Barrio de Caudé	Farola para iluminación de C/Terrero (Caudé-Teruel)	C/Terrero, 24 Caudé	Necesidad de iluminación con una farola al final de la calle por ser una entrada al barrio pedáneo sin iluminación y por ello poca seguridad	Es necesaria, apareció en presupuestos participativos anteriormente.
80	VECINOS EL CAMPILLO	Instalación de una antena para crear una cobertura real en el barrio rural de El Campillo	Zona alimentación eléctrica para repetidor y repetidor El Campillo	Necesaria la gestión para la instalación de un punto de alimentación para la instalación de una antena que subsane la mala cobertura en el barrio, necesario para el desarrollo y bienestar social y económico. Y evitar así el crear desigualdades entre los vecinos del municipio de Teruel. Adjunto plano para ubicar la antena a 300 metros del casco urbano y de la línea eléctrica desde la que suministrar la toma en el casco urbano.	Demanda de especial importancia por la nula cobertura en el barrio, gestionar o si es competencia intervenir para poner las condiciones necesaria para los operadores.
83	VECINOS EL CAMPILLO	Finalización del Centro Social y sede administrativa del barrio de El Campillo	Edificio Ayuntamiento Plaza San Antonio 1 El Campillo	Después de varios años sin uso y en obras, se pide terminar el Centro Social del barrio y lugar administrativo. Es un núcleo importante de encuentro social, vecinal, lúdico y administrativo. No disponemos de bar.	Muy importante y urgente, no tienen ningún local para hacer actividades ni vida social. Prioritaria la tercera y definitiva actuación.
98	AAVV BARRIO ARRABAL	Iluminación Calle Mayor del Arrabal	Calle Mayor del Arrabal	Mejorar la iluminación de la calle, al estar las farolas alternas en las fachadas y haber muchos metros de distancia entre ellas, sumado a que están colocadas a baja altura se crean zonas oscuras que en otras calles no ocurre	Encargo para la elaboración del proyecto que permita la intervención.
105	VECINOS	Arreglar salida	Plaza mayor 1 con	Cuando llueve se embalsa el agua, al estar desnivelado, luego	Necesaria la instalación de un

	EL CAMPILLO	desde Plaza Mayor, 1 A la carretera A-1513.	acceso a la carretera A-1513 el Campillo	queda lodo y tierra permanentemente lo que impide el acceso normal al paso de cebra para los vecinos	sumidero que arregle el problema, e importe conforme a presupuestos participativos.
106	VECINOS EL CAMPILLO	Arreglo en la acera, carretera Toril, 12	Acera, carretera Toril, 12 El Campillo	Desde que se rehízo la acera entra el agua cuando llueve en la casa, ya q no se pusieron los imbornales para evacuar el agua de lluvia	Necesaria la instalación de un sumidero que arregle el problema, e importe conforme a presupuestos participativos.
107	VECINOS EL CAMPILLO	Arreglar la salida desde el pueblo a la carretera A-1513	Calle Toril Masegoso con A-1513 El Campillo	Arreglar la salida desde el pueblo a la carretera A-1513 por el mal estado del asfalto llego de agujeros.	Coste asumible en presupuestos ya que no excede de unos 50-60 m^2. Una capa de asfalto solucionaría esta zona bacheada y desconchada.
111	ONCE	Propuesta ONCE para presupuestos participativos	Calle Argentina 1	Tapar agujero de la acera perteneciente a un árbol cortado El agujero se encuentra enfrente de una plaza de aparcamiento de personas con discapacidad y la puerta del copiloto suele coincidir con la posición exacta del agujero. Es peligroso para cualquier ciudadano, pero más si llegan a la agencia personas afiliadas a la ONCE. Necesario repasar todos los alcorques de la ciudad para evitar situaciones de riesgo.	Muy importante la actuación y muy urgente por la ubicación y los usuarios de ONCE que haya este peligro justo en la puerta. Rellenar con material duradero. No plantar por ser plaza PMR.
147	Particular	Quitamiedos Cuesta Capuchinos	Cuesta Camino Capuchinos	Se solicita la instalación de un quitamiedos en la curva de la zona de arriba de la cuesta, ya que puede producirse algún accidente por el poco espacio y el desnivel de subida que puede suponer incluso el vuelco de un vehículo y que se pueda caer los la ladera creando una situación mucho más grave.	Colocar bionda para evitar el peligro, coste asumible y evitaría un peligro muy importante hasta actuación mas profunda en la zona.
156	ONCE	Aceras de los Planos	Entre avenida Sagunto y zona polideportiva de los planos	Arreglar las aceras que dificultan la deambulación con bastón por esa zona.	Zona tienen una gran afluencia de personas tanto en eventos como por las instalaciones deportivas. Necesita adecuación.
157	ONCE	Aceras en avenida	Avenida América	En la acera de números impares de la avenida América existen tapas que sobresalen junto a varios portales y también alcorques	Muy importante y muy urgente son un peligro.

		América		profundos que dificultan el tránsito a personas con baja visión o con movilidad reducida.	Las tapas deben cumplir normativa según Orden TMA/851/2021, por tanto, es un deber, hacer cumplir la normativa, como via publica que es.
165	ONCE	Aceras Puente Calle Miguel Ibañez	Calle Miguel Ibáñez	Aceras irregulares y resbaladizas. Tramo peligroso que hay que adecuar	Necesario encargo de proyecto para actuación, puesto que los plazos hasta su ejecución serán largos al estar sometido a CPPCA es necesario actuar lo antes posible por peligro.
167	A.C.y D. "Amigos de los Trinquetes"	Adecuación baño discapacidad frontón	Frontón Municipal Pinilla C/ Juez de Villanueva 3	Adecuación de un aseo (uno de los vestuarios de jueces) en el frontón pinilla para personas con discapacidad. Se adjuntan planos para la propuesta.	Necesario puesto que la inversión no es excesiva por las necesidades diarias y en eventos, además de normativa de accesibilidad.
174	A.VV. Barrio del Carmen y Colindantes	Bolardos Plaza Franciscanos sueltos y no cumplen normativa	Plaza San Sebastián	Es una plaza peatonal por lo que los bolardos solo suponen un peligro para las personas con dicacidad, las personas mayores y los niños. Posibles caídas y riego de accidentes	Eliminar los bolardos centrales que suponen el peligro principal y sustituir los de acceso al espacio desde la avenida para persuadir del espacio peatonal.
175	A.VV. Barrio del Carmen y Colindantes	Acera de Calle San francisco 60 y bajo los arcos	Calle San Francisco 60 y bajo los arcos 24	Aceras final calle San Francisco a la altura del número 60, muy peligrosas porque se encuentran muy deterioradas, por lo que se producen caídas y torceduras de tobillos. Reponer baldosas o adoquines y que no tuvieran tanto desnivel Requeriría de una mejora del tamaño puesto que hay sufriente espacio de calzada para los vehículos en ese punto.	Realizar el mantenimiento necesario en las dos aceras deterioradas, eliminando alcorque, los desniveles y falta de material de las aceras.
182	A.VV. Barrio del Carmen y Colindantes	Socavón en jardín plaza de los Franciscanos	Plaza San Sebastián	Desde febrero de 2024 existe un agujero en el jardín de la plaza de los Franciscanos que sigue creciendo y la chapa que se pone para cubrirlo cada vez es necesario que sea más grande. Se debe intervenir urgentemente y quitar las vallas.	Intervención muy urgente y muy importante, avanza muy rápido y supone un peligro por la posibilidad de colapso.
184	A.VV. Barrio	Barandilla,	Bajo los Arcos 24	Debido a las obras del ascensor se desmonto parte de la	Pasamanos colocado.

	del Carmen y Colindantes	pasamanos anda quilla y deterioro pavimento bajo los arcos		barandilla y el pasamanos de la andaquilla y se han producido desperfectos en el asfalto que se convertirán en socavones con el paso de los coches. Sería necesario la restitución del pasamanos y el arreglo de los baches ahora que son pequeños.	Falta el pasamanos de la barandilla en los 4 tramos finales. Necesario bacheado para evitar el aumento de dimensión de los ahora agujeros superficiales.

BLOQUES 2, 3 Y 4:
Equipamiento, mobiliario urbano y mantenimiento

Nº	PROPONE	TÍTULO	LOCALIZACIÓN	PROPUESTA	COMENTARIOS TALLER
11	A.VV. Ensanche	Pintado y repaso de bancos	Avenida de Ruiz Jarabo	Casi todos los bancos situados en esta avenida necesitarían un buen decapado y una buena mano de pintura. Es una zona muy transitada, especialmente por gente mayor y que hacen sus escalas en estos bancos, dada la existencia de dos Residencias Geriátricas en esa zona (Los Paúles y San Pablo).	Necesario, decapado, lijado y pintado de todos los bancos de la avenida. Y reparar aquellos que tengan desperfectos.
18	Particular	Aparcamiento para los vecinos de la C/Barrio del Jorgito.	C/barrio del Jorgito, Teruel En general toda la calle, desde la entrada al barrio hasta el comienzo del camino del campillo a Teruel.	A los vecinos del barrio del Jorgito nos hace falta aparcamiento legales, que los tenemos que aparcar encima de las aceras y los vecinos de los terrenos de arriba se están empezando a quejar. Los vecinos del barrio del Jorgito, nos hace falta aparcamiento, los tenemos que poner encima de las aceras, ya que no hay hueco para aparcarlo bien, hay personas mayores y un niño con movilidad reducida que se le lleva con furgoneta adapta y el sitio para aparcar bien sería a unos 100 metros el más cercano, y el necesita tener el coche cerca. Muchos vecinos de los terrenos de arriba y el camión de la basura se han quejado de las molestias de los coches mal aparcados. Por eso pedimos que se nos habilite una zona de apartamentos cerca de casa y que no molesten a nadie.	Necesario dar solución a esta propuesta particular, por la situación en la zona, y ver posibilidades de terrenos actualmente sin uso municipales que puedan solucionar el problema.
26	A.VV. El Carrel	Banco de Casa Machaca.	C. Ollerías del Calvario 5	El banco situado en la Calle Ollerías a la altura del nº 9 está roto y muy deteriorado y se solicita su arreglo para mejor disfrute de los vecinos que descansan en él.	Necesario, decapado, lijado y pintado de todos los bancos de la avenida. Y reparar

					desperfectos.
32	A.VV. El Carrel	Limpieza zona acceso Arcos Plaza Los Arcos y Calle Mosen Peras.	Calle Mosen Peras 2	Al tratarse de zona de paso se propone colocar una papelera donde la fuente de los arcos ya que en esa zona suele haber mucha suciedad y es una zona donde cruzan muchos los turistas.	Colocar en un lugar específico del cual hay fotos, y reforzar la limpieza de la zona.
37	AVV SANJULIAN	Bancos pequeño parque frente a los Gorriz	Parque frente entrada Alfares de los Gorriz (cruce Rambla del Chepa 2/Rambla de San Julián 75)	El parque situado frente a los Alfares de los Górriz es un espacio muy solicitado por vecinos y visitantes. Su ubicación, sombra natural y cercanía a los alfares lo convierten en un punto de encuentro habitual. Objetivo: Mejorar la capacidad de descanso y convivencia mediante la incorporación de nuevos bancos y asientos individuales, manteniendo la estética actual y respetando los árboles y el paso peatonal. Propuesta de distribución: Mantener los bancos existentes junto a la pared y bajo los árboles. Añadir un banco de tres plazas, para favorecer la conversación entre grupos. Incorporar uno o dos bancos individuales en los huecos naturales, cerca de los árboles, sin obstaculizar el paso. Dejar el centro libre, para conservar la sensación de amplitud y permitir que las personas se vean las caras al sentarse	Seria necesario mas de un banco, y que estos fueran de tipo individual(silla) para crear una zona de reunión y conversación.
39	AVV SANJULIAN	Bancos en Calle Rosario	Calle Rosario 40 (junto a escaleras acceso a Calle San Pablo)	La propuesta contempla la colocación de los bancos paralelos a la fachada, orientados hacia el mural existente, y un par de sillas de una plaza en los laterales con el objetivo de poner en valor el mismo y generar una zona de estancia para los vecinos. Así como una papelera que favorezca el mantenimiento y limpieza del espacio.	Acuerdo en la colocación de un bando y dos sillas.
50	AVV SANJULIAN	Zona picnic parque junto al frontón	Rambla del Chepa a Pilar de las Almas	Varias son las peticiones en las que se solicita que en el parque junto al frontón de San Julián se acondicione una zona de picnic/merendero, con mesas para que tanto críos como padres puedan merendar cómodamente tras una tarde de juegos.	Crear la zona de picnic en la zona final del parque.
58	A.VV. Barrio	Rehabilitación	C/de la Iglesia,	Presenta un estado deteriorado y por su canal no circula agua	La solicitud no requiere de

	de Caudé	y acondicionamiento del lavadero de la C/de la Iglesia, frente a Fuente del Cerruco.	frente a Fuente del Cerruco. Caudé	(cuando hace apenas unos años circulaba agua limpia). Solicitamos su rehabilitación y acondicionamiento, así como que vuelva a tener agua corriente para que así el pueblo mantenga uno de sus atractivos tradicionales. Aportamos fotografías.	restauración, se trata de acondicionar y que vuelva a tener agua. Seria una intervención menor de mantenimiento y pintura.
67	AVV SANJULIAN	Mejora Barrio de la Florida - Mobiliario	Barrio de la Florida	Que vuelvan a poner bancos y papeleras en Calle Carretera Villaspesa, porque nuestros mayores ahora no pueden parar a descansar cuando van andando.	Se acuerdan 3 bancos como buena solución aunque son necesaria papeleras también
71	AVV SANJULIAN	Bancos Calle Rosario	Calle Rosario	Proponemos se cambien los bancos de la Calle el Rosario (esquina Ctra. San Julián) y dos junto al mural de los abuelos. Están viejos no sólo de pintura, con maderas astilladas e incómodos para utilizarlos personas mayores. Y que se haga un mantenimiento a los deteriorados por el sol de la misma calle y del acceso al ascensor.	Necesario, decapado, lijado y pintado de todos los bancos de la avenida. Y reparar aquellos que tengan desperfectos.
76	A.VV. Barrio de Caudé	Colocación de punto de autor reparación de bicicletas	Cruce calle nueva con calle de la iglesia. Frente a caseta almacén/lavadero. Caudé	Caudé es un pueblo frecuentemente transitado por ciclistas por lo que solicitamos la colocación de un punto de auto reparación de bicicletas para que los ciclistas puedan poner a punto su bicicleta.	A la espera de solución que satisfaga la petición.
103	AAVV BARRIO ARRABAL	Calle Portillo, 3 frente al parque del labrador	Calle Portillo, 3 frente al parque del labrador	Cambiar los bancos de dicho espacio y poner algunos frente a otros, ya que es un sitio de reunión de los más mayores.	Solución ideal es mantenimiento de los existentes con decapado, lijado y pintura, y reparación si es necearía. Instalar nuevos para crear zonas de reunión que favorezcan la conversación y sillas según el diseño a aplicar.
108	VECINOS	Zonas	Barrio rural de El	Dotar al barrio de infraestructuras deportivas en uso real, campo o	Las instalaciones carecen de las

	EL CAMPILLO	deportivas	Campillo	futbol sala, baloncesto y petanca. Ahora existe: 1 canasta de baloncesto rota sin tablero ni aro, en medio del acceso a la nave municipal 1 Era q es un pedregal con 2 porterías viejas y cubierta por la maleza	condiciones idóneas para la practica del deporte y no cumplen con las expectativas. Necesario planificar una intervención a medio plazo para crear una zona deportiva acorde al resto de los barrios.
114	A.VV. SAN CRISTOBAL	Instalación de bancos de mobiliario urbano	Calle de la Ermita Calle Atarazanas	En primer lugar, se propone la instalación de cinco bancos de mobiliario urbano. 3 se ubicarán en la Calle de la Ermita, hasta su confluencia con la calle Leocadio Brun 2 dos en la calle Atarazanas, también hasta la confluencia con Leocadio Brun, Donde el Ayuntamiento considere que existe espacio suficiente y se garantice la accesibilidad peatonal. Estos bancos permitirán crear puntos de descanso intermedios para personas con movilidad reducida, personas mayores o vecinos con dificultades de desplazamiento, facilitando que puedan detenerse	Colocaión de bancos en los lugares idóneos por normativa y papeleras en la calle atarazana
116	A.VV. LA UNIÓN VILLASPESA	SUSTITUIR BANCOS ZONA ROTOS Y PELIGROSOS COLEGIO VILLASPESA	C/ EL PASO DE VILLASPESA. JUNTO AL COLEGIO Villaspesa	SUSTITUIR BANCOS ROTOS LOS BANCOS DE LA ZONA DEL COLEGIO ESTÁN ROTOS. SOLICITAMOS LA SUSTITUCIÓN. SE HAN ARREGLADO EN VARIAS OCASIONES, PERO AL POCO TIEMPO VUELVEN A ROMPERSE.	Hay varios bancos que se encuentran sus elementos deteriorados y rotos, y es necesaria su sustitución. Han sido reparados muchas veces.
117	A.VV. LA UNIÓN VILLASPESA	COLOCACIÓN DE ESPEJO DE TRÁFICO CONVEXO PREVENCIÓN COLISIONES EN CALLE LA MUELA	CALLE LA MUELA 4 CON TRAVESÍA LA MUELA. Villaspesa	TRAS VARIOS ACCIDENTES. SOLICITAMOS COLOCACIÓN DE ESPEJO PARA PREVENCIÓN DE COLISIONES. ESTÁ LA ESTRUCTURA DONDE SE ANCLA. SOLAMENTE SERÍA PONER EL ESPEJO.	Urgente, si es necesario se puede hacer visita con policía para ver la zona.

		VILLASPESA			
120	A.VV. LA UNIÓN VILLASPESA	REPARACIÓN Y SANEAMIENTO DE VALLAS DE PATIO DE COLEGIO Y DE PISTA DE FUTBOL SALA DE VILLASPESA	CALLE EL PASO. VILLASPESA	REPARAR VALLADO ZONA COLEGIO Y PISTA FUTBOL SALA DE VILLASPESA. CORRE PELIGRO QUE LOS CHICOS SE CLAVEN SALIENTES DE LA VAYA EN MAL ESTADO.	Necesario por la peligrosidad de la valla para los niños.
123	A.VV. LA UNIÓN VILLASPESA	RELLENAR CON GRABA E INSTALAR ZONAS DE SOMBRA PATIO DE COLEGIO DE VILLASPESA	CALLE EL PASO. VILLASPESA	SOLICITUD REPARAR LOS DESPERFECTOS DEL PATIO DEL COLEGIO Y CREAR ZONA DE SOMBRA CON ESTRUCTURA DE MADERA. HAY QUE RELLENAR SOCABONES Y ECHAR GRABA.	Necesaria intervención para reparar con graba, y crear zona que tenga sombra ya que por orientación recibe muchas horas de sol.
128	A.VV. FUENFRESCA	PINTADO DE PASOS DE PEATONES	C/ Nicanor Villalta, C/ Los Olivos, C/ Tarazona de Aragón, C/ Ramón J. Sender, C/ Luis Buñuel, C/ Los Tilos, C/ Los Sauces....	Se precisa pintar los pasos de peatones y señales horizontales	Hay un plan municipal para repintado y pintado de nuevos pasos de cebra, y de la señalización horizontal.
131	A.VV. FUENFRESCA	REPARACION Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO	C/ Nicanor Villalta, C/ Tarazona de Aragón, C/ Ramón J. Sender, C/Los Sauces....	Se precisa reparar las alcantarillas debido a que están obstruidos por tierra, plantas, hojas, y algunos han sido tapados con cemento debido a los olores que desprenden. El mal estado de estas provoca inundaciones en determinadas zonas del barrio por estar llenas de suciedad.	Se encarga Sastesa, se solicita un plan de mantenimiento por la tipología del barrio al tener mucha superficie arbórea caduca.
135	A.VV. FUENFRES	SEÑALES DE TRAFICO EN	C. Los Enebros, c. Nicanor Villata y	Se precisa reparar señales de tráfico por todo el barrio están desgastadas y no se ven torcidas y rotas.	Hay un plan municipal para la sustitución de la señalización

	CA	DETERIORO:	todo el barrio.		vertical en marcha.
136	A.VV. FUENFRESCA	Reparación PARQUE DEL OSITO:	C. Luis Buñuel 1F	El suelo del parque necesita reparación, así como el tejado del tobogán.	Se van a realizar las reparaciones por la unidad correspondiente.
152	A. VV. San Blas	Señal de dirección Barrio La Paja	Entrada San Blas - Barrio La Paja	La señal de la indicación de entrada al barrio de la paja está situada de manera que dificulta la visibilidad de salida de esa intersección con la consiguiente peligrosidad. Es necesario reubicarla para solucionar este problema.	Se estudiará la problemática para encontrar solución idónea.
169	A.VV. Barrio del Carmen y Colindantes	Zona deportiva EL Camen	C.R.P. San Juan de Dios - Pista deportiva	Dado que nos dispone el barrio de instalaciones deportivas solicitamos que se convenie con el C.R.P. San Juan de Dios para poder hacer uso de la pista de futbol sala de la que dispone el centro, para que puedan darle uso todos los vecinos del barrio	Es posible un acceso independiente por la calle Valparaíso, que, por el diseño de la instalación y su vallado seria completamente independiente al resto de las instalaciones del centro al disponer de varias puertas. Es una instalación que se encuentra como nueva.
173	A.VV. Barrio del Carmen y Colindantes	Madera asientos bancos deteriorados	Plaza San Sebastián Camino de la Estacion 23	La madera de los bancos se ha deteriorado con el tiempo y convendría sustituir los más antiguos o barnizar si son más actuales.	Mantenimiento de los bancos de la plaza San Sebastian y sustitución por nuevos en el camino de la estación para tener respaldo y reposamanos.
176	A.VV. Barrio del Carmen y Colindantes	Carteles direccionales de Avda. Zaragoza	Avda. Zaragoza 6	Conviene repasar la orientación de las señales direccionales que crean confusión y equivoco, y aumentar las direccionales hacia el polígono indicando la salida de la ciudad hacia otras poblaciones.	Llevan sus revisiones pero en este caso no se encentran bien orientadas por golpes que las giran o bien porque el diseño no indica adecuadamente. Es necesario como salida de la ciudad que haya un cartel indicativo de destinos antes del puente de la Virgen del Carmen.
177	A.VV. Barrio	Bajo los arcos	Calle Bajo Los Arcos	Mantenimiento señales de trafico	Necesario repaso de

	del Carmen y Colindantes		7 y Avenida Zaragoza 59		señalizaciones por visibilidad y deterioro
179	A.VV. Barrio del Carmen y Colindantes	Puntos de reparación bicicletas	Rivera del Rio Turia - Entrada y salidas	Se solicitan punto de reparación de bicicletas que se ubiquen a la entrada o salida de las principales rutas de bicicletas de la ciudad	A la espera de solución que satisfaga la petición.
186	A.VV. Barrio del Carmen y Colindantes	Vegetación de la Calle Bajo los Arcos, Valparaíso y frente a plaza San Sebastián.	Calle Bajo los Arcos, Valparaíso y avda. Zaragoza frente a plaza San Sebastián	Poda de los árboles que invadan las aceras o escaleras en Calle Valparaíso y Bajo los Arcos, ocurre lo mismo en la parada de bus de avda. Zaragoza 6 que parece estar en un bosque.	A la espera de actuación que incluya los arboles del Parque de Valparaiso que también tapa alguno por su porte el nuevo mural.

BLOQUES 5, 6 Y 7:
Parques y jardines, limpieza y varios

Nº	PROPONE	TÍTULO	LOCALIZACIÓN	PROPUESTA	COMENTARIOS TALLER
1	Particular	Reubicación contenedores	Calle Fuentebuena 71	Los contenedores se encuentran en un lugar de paso, que es reducido y dificultan el paso de los peatones. Se pueden reubicar 5 metros más abajo en la rambla de San Julián.	Es necesario una reubicación urgente por problemas de paso y la tipología de vecinos del barrio con problemas de movilidad.
2	Particular	Completar columpio Parque el Labrador	Parque El Labrador C. Arreñales del Portillo, s/n	El columpio del parque de El Labrador solo dispone de un asiento, aunque tiene los anclajes para un segundo conjunto de cadena y asiento. Se solicita la colocación del segundo elemento para que puedan utilizarlo dos niños.	Seria necesario soldar un nuevo anclaje si no dispone de él y colocar un nuevo elemento, a ser posible de seguridad infantil.
16	A.VV. Ensanche	Pistas de petanca	Confluencia Ronda de Toledo con calle de Alfonso II	Pequeño parque que alberga dos pistas de petanca con algún banco alrededor y algún árbol dentro de las pistas. Un parque que apenas se "visita" por su escaso atractivo que de él emana. Las pistas no se utilizan. Se encuentran visiblemente abandonadas. Creemos que una buena idea sería transformarlo en un pequeño	Elaborar pequeño proyecto y presupuestar importe actuación, para la reforma de este espacio de petanca sin uso para hacer un espacio donde se haga vida.

				parque con césped, flores ornamentales, arbustos atractivos... e incluso una pequeña fuente, sin olvidarnos de algunos bancos. Al lado se encuentra el Parque de Los Fueros, por lo que no desentonaría.	
17	A.VV. Ensanche	Zona de residuos de aceites domésticos	Calle de San Juan Bosco 2. Pequeño callejón entre la piscina climatizada y el Instituto Santa Emerenciana (enfrente del Centro de Día de Santa Emerenciana)	Hay mucha gente que no sabe que allí se encuentra un espacio donde se pueden depositar en unos contenedores para tal propósito los aceites domésticos ya usados. La falta de información o señalización pertinente puede que sea la causa principal de ese desconocimiento. Debería estar bien señalizado y con una breve descripción de cómo depositar tales residuos para evitar en lo posible el libre albedrío.	Colocación de la señal de información del punto así como publicitarlo en los medios digitales que dispone el ayuntamiento y la empresa de recogida.
20	C.R.P. San Juan de Dios	Limpiar la basura	Ronda Dámaso Torán, Ronda Ambeles y Cuesta La Jardinera (ladera)	Mejorar la imagen de la ciudad Utilizando los servicios de limpieza municipales	Realizar la limpieza de estas zonas.
36	A.VV. El Carrel	Oscuridad en Parque del Olmo Javier Sierra	Calle Ollerías del Calvario 41	Es una zona con mucha oscuridad ya que no dispone de iluminación suficiente	Elaborar el pequeño proyecto de iluminación para la zona oscura y llevarlo a cabo antes del final de 2027
41	AVV SANJULIAN	Plantas aromáticas entorno Cerro de los Alcaldes	Cerro de los Alcaldes	Se propone un acuerdo con Térvalis (aromas) para planta en el entorno del cerro de los Alcaldes de plantas aromáticas tipo lavanda. Térvalis tiene un "escaparate" dentro de la ciudad y Teruel disfruta de una floración además de asentar el terreno y evitar corrimientos de tierra con las lluvias. Se crea un nuevo punto de interés visual y fotográfico visto desde varios puntos de la ciudad (viaducto, ronda, ascensor...). Como buen escaparate precisaría de iluminación que podría ser con	La propuesta de plantas aromáticas tipo lavada elimina la necesidad de riego, y el uso de la zona debe circunscribirse a las ya existentes sin ampliar a otras propiedades. Actualmente por diversos motivos no sobreviven las

				farolas solares. Se pueden combinar distintas especies para que la floración dure el más tiempo posible Todo ello con especies de bajo consumo hídrico.	plantas o arbustos que allí se plantan.
54	Particular	Fuente de agua potable en la plaza la cultura	Plaza la cultura	En la plaza la cultura no hay ninguna fuente de agua potable. Creo que es necesario, ya que van muchos usuarios a ese parque.	Realizar estudio y presupuesto
78	A.C. "EL MOLINO" VILLALBA BAJA	PUNTO DE ENCUENTRO PARA LAS MUJERES DEL BARRIO QUE AYUDA A COMBATIR LA SOLEDAD NO DESEADA	SALA PEQUEÑA DEL LOCAL MUNICIPAL DENOMINADO VIEJO MOLINO DE HARINAS SITO EN VILLALBA BAJA	ADECUAR LA SALA PARA PELUQUERIA Y ASI FACILITAR A LAS MUJERES DEL BARRIO UN PUNTO DE ENCUENTRO PARA CONVATIR LA SOLEDAD NO DESEADA Y PODER REUNIRSE A LA VEZ DE PONERSE GUAPAS. EN EL BARRIO DE VILLABA BAJA SE CARECE DE PUNTOS DE ENCUENTRO PARA LOS VECINOS. ESTE PROYECTO FACILITARIA QUE LOS VECINOS DEL BARRIO SE PUDIERAN REUNIR ALLI A LA VEZ QUE TENDRIAN EL SERVICIO DE PELUQUERIA, MIENTRAS ESPERAN SU TURNO PUEDEN CONVERSAR CON LOS OTROS VECINOS, ESTAN ACOMPAÑADOS DURANTE UN BUEN RATO INCLUSO PUEDEN TOMAR CAFE Y HABLAR DE LAS NECESIDADES DEL BARRIO Y DE OTROS PROYECTOS QUE PUEDAN REALIZAR. LA SALA A LA QUE NOS REFERIMOS NO TIENE TOMA DE AGUA, PERO PENSAMOS QUE NO ES DIFICIL ADECUARLA YA QUE LOS BAÑOS ESTAN AL LADO Y ALLI SI QUE HAY TOMA DE AGUA Y DESAGUE. EN LAS OTRAS SALAS DEL MOLINO HAY ESTUFAS DE PELET, EN ESA CONCRETAMENTE NO HAY, PERO CON UNA ESTUFA PEQUEÑA DE LUZ SERIA SUFICIENTE PARA CALENTARLO AL INVIERNO. EL ENTORNO ES MUY AGRADABLE YA QUE ESTA AL LADO DEL RIO Y EL MOLINO TIENE COMO UN JARDIN EN EL QUE LOS VECINOS TAMBIEN PUEDEN ESPERAR SU TURNO Y ESTAR ACOMPAÑADOS. TODO TIPO DE REUNIONES SON BUENAS PARA QUE LAS PERSONAS MAYORES QUE ESTAN SOLAS PUEDAN ESTAR ACOMPAÑADAS.	Se elimina la parte de la peluquería en la propuesta para enfocarla en el uso de esta sala para actividades y de reunión de los vecinos por loque seria necesario poder tener acceso y acondicionar para el invierno.
82	VECINOS	Farolas en el	Parque de La Balsa	El parque de la Balsa no dispone de alumbrado por lo que en	Realizar el proyecto de

	EL CAMPILLO	parque	Calle Iglesia 1	cuanto se hace de noche no se puede utilizar, en invierno prácticamente no tiene uso debido a esto.	iluminación, presupuestar, e intervenir en 2027
91	AAVV BARRIO ARRABAL	BARRIO POMECIA. ZONA DE CHATARRA	BARRIO POMECIA	En el Barrio Pomecia tienen también hace años una zona de chatarra. No es un sitio habilitado para ello. Zona ilegal acumular esta basura. Obligar a quitar la zona de chatarra y suciedad del Barrio Pomecia que afecta a los vecinos colindantes.	Se reitera la importancia de la vigilancia y el control de la acumulación de chatarra por parte de los servicios municipales.
93	VECINOS EL CAMPILLO	Fuente en el parque	Parque de La Balsa Calle la Iglesia 1 El Campillo	El parque de la Balsa dispone de toma de agua potable para poner una fuente publica de agua de boca, por lo que no sería muy costoso colocarla para poder beber agua cuando se está en el parque.	Hay una toma de agua en una parte del parque separada del resto de elementos y solo seria necesaria la fuente como elemento para abastecerla desde ese punto o en ese mismo punto. No requiere proyecto solo la instalación de la fuente de agua para beber.
94	AAVV BARRIO ARRABAL	Iluminación PARQUE DEL LABRADOR	PARQUE DEL LABRADOR C. Arreñales del Portillo, s/n	Poner más farolas, ya que por la noche apenas hay iluminación. La parte del juego esta más oscura debido a que no hay farolas, solo están en el perímetro del parque. Otra solución sería focos que iluminaran el centro del parque desde las farolas.	Realizar estudio y presupuesto para acometer la mejora
99	AAVV BARRIO ARRABAL	Dificultad de visibilidad y espacio para peatones y coches en contenedor de Cáritas pegado a paso de cebra	Calle Portillo, 3 donde Parque del Labrador	Hay varios contenedores de basura en dicho espacio, pero hay uno muy cercano al paso de cebra donde impide a los peatones ver si vienen vehículos y a los vehículos que entran ver si va a pasar peatones. Muy peligroso que esté allí por riesgo de atropello. Quitar el contenedor de Cáritas y ubicarlo en otro espacio que no sea peligroso para peatones y vehículos.	Revisar esa ubicación por la peligrosidad y contactar con las empresas que hacen la recogida de todo tipo de contenedores, para que en puntos críticos, como ocurre en este y otros casos, se aseguren de la colocación de los contenedores tras la recogida o manipulación mantenga la seguridad para los peatones.
100	AAVV	Limpieza	Escaleras del	Escaleras en muy mal estado de limpieza, con suciedad	Se solicita de manera urgente

	BARRIO ARRABAL	profunda de las escalerillas del mercado	mercado Calle Mayor del Arrabal 4	incrustada en las baldosas y las jardineras con basura. Por la aplicación Teruel contigo limpiaron las jardineras un poco, aun dejaron basura, pero el mármol o baldosas hace años que no se limpian en condiciones, ni antes de vaquillas ni después de vaquillas. Desincrustar la suciedad de las escaleras y mantener las jardineras en buen estado	una limpieza con agua con presión y productos detergente de toda la escalera, no es suficiente con eliminar la basura.
101	AAVV BARRIO ARRABAL	Quitar los 2 contenedores de basura orgánica calle Portillo por estar muy próximos a las ventanas de la primera vivienda.	Calle Portillo en perpendicular con calle Ollerías Del Calvario	Quitar los 2 contenedores de basura orgánica de calle Portillo por estar muy próximos a las ventanas de dicha vivienda. Buscar otro espacio que más adecuado. Buscar otra ubicación para que no se introduzcan lo malos olores y moscas a la cocina de dicha vivienda por estar muy próximos a las ventanas.	Si no es posible reubicar, estudiar la posibilidad de ver si el orden en el que se encuentran puede alterarse y no implica llevar el problema a otro vecino
110	VECINOS EL CAMPILLO	Toma de agua potable	Calle Rubiales, 2 El Campillo	Proyecto ya ejecutado, falta poner lo en marcha. Se trata de una toma de agua para uso público que no se le ha dado servicio. Sólo gestión con la empresa del agua. Coste cero	Es un suministro para sulfatadoras y extinción de incendios, están abiertos a pagar por su uso, se trata de una toma con gran caudal, no se utiliza para el riego. Modificar ordenanza si es necesario.
119	A.VV. LA UNIÓN VILLASPESA	SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DEL PARQUE INFANTIL DEL COLEGIO DE VILLASPESA	CALLE EL PASO. VILLASPESA	SUSTITUCIÓN (NO REPARACIÓN) DE ELEMENTOS PARQUE EN ESTADO LAMENTABLE. 2 COLUMPIOS. BALANCÍN. ESCALERAS "CASTILLO". TOBOGÁN SE SOLICITA LA SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS POR ESTAR INUTILIZADOS DEBIDO A SU ESTADO. HAN SIDO REPARADOS EN INNUMERABLES OCASIONES Y LA VIDA UTIL DE LOS MISMOS YA NO SE PUEDE ALARGAR MÁS. SE SOLICITA CAMBIAR 2 COLUMPIOS (LOS RECUBIERTOS CON PROTECTORES), TOBOGÁN, INSTALAR BALANCÍN.	Urgente la sustitución de los elementos indicados. Estudiar y presupuestar para ejecutar en 2027.

151	Particular	Asiento seguridad infantil columpio	Parque de las escalinata - Renfe	Hay columpios, pero para edad recomendada de 4-5 años, no de seguridad para bebes, no hay posibilidad de usarlos con niños pequeños	Instalar y reubicar el elemento que sea sustituido en otro lugar donde sea necesario.
161	FAVCT	Camara videoconferencia Sala Guadalaviar	Centro Sociocultural San Julián Ctra San Julián 14	Solicitamos la compra de una cámara para hacer videoconferencia y poder grabar reuniones que sería de utilidad para la difusión de las actividades que se hacer o se podrían hacer ampliando el uso de este espacio.	Necesario para dar más variedad de posibilidades de reunión y cursos para el centro con la emisión y participación online de la sala.
162	Particular	Puerta-reja a escalera sin salida	Ascensor de San Julián Calle Rosario 50	A partir de la planta 1 del ascensor de San Julián, hay una continuidad en las escaleras de bajada que no tiene salida. Debería colocarse una reja o puerta que impida el paso y solo puedan acceder en caso de mantenimiento. Hay un candado en el suelo que puede que tuviera alguna finalidad para este fin	Colocar un elemento que impida el paso con un simple cerrojo que no impida el paso del personal de mantenimiento, los carteles no son solución porque pueden ser arrancados o vandalizados.
163	FAVCT	Limpieza con medios mecánicos barrios	Barrios Rurales	Se solicita por la mayoría de barrios rurales una limpieza periódica con al menos la barredora municipal. Dedicar un día al mes o cada dos meses con un calendario que permita mantenerlos limpios.	Necesaria mas presencia de los servicios de limpieza en los barrios rurales con medio mecánicos. Planificar como ocurre en el resto de la ciudad.
185	A.VV. Barrio del Carmen y Colindantes	Jardines de la Calle Bajo los Arcos.	Bajo los Arcos 10-14	La vegetación está haciendo raíces en el puente de la Reina y sería necesario hacer una limpieza ya que no se trata de enredaderas como las que hay en el puente nuevo y los arcos. La zona ajardinada requeriría de una reducción de la vegetación que es demasiado frondosa para ser un punto de interés por la variedad botánica que representa	Rehabilitar la zona por los servicios correspondientes para eliminar los riesgos que supone esta zona.
189	AVV Centro Histórico	Arbolado para sombra	Plazas todas las del centro y calles San Juan y Yagüe de Salas	En el Centro encontramos arbolado de copa ornamental, necesitando más arbolado de sombra para que las altas temperaturas alcanzadas ya en el mes de junio no eleven el calor del asfalto y conseguir islas térmicas para proteger al peatón. Propuestas: plantación de nuevo arbolado y la sustitución de árboles ornamentales podados regularmente por árboles de copa	Estudiar detalladamente una solución que sin ser frondosa pueda ser compatible con crear zona climática en el centro de la ciudad.

				que permitan la sombra.	
190	AVV Centro Histórico	Adaptación contenedores para facilitar su uso	Paseo del Óvalo, Plaza de la Judería, Plaza de las Monjas, Plaza del Seminario. Detrás del "Banco de España" y detrás de Hacienda.	Islas de contendores, si la instalación no permite que sean soterrados los contenedores proponemos, contenedores más bajitos para todos en general evitando los de pedal que no todas las personas que los utilizan tienen fuerza en las extremidades. Y bocas más grandes (para vidrio, plástico y papel)	Tener en cuenta en próximas concesiones, pero se pueden probar soluciones piloto antes de que lleguen esas licitaciones, para que siga habiendo una recogida estandarizada comprobada en el servicio de recogida.
191	AVV Centro Histórico	Estructura para integrar estéticamente los contenedores	En los espacios donde hay contenedores de superficie Plaza San Miguel, San Miguel, San Martin, Plaza del Seminario, Plaza La Judería, La Parra, Abadia	Embellecer las islas de contendores, es decir, estructura diseñada para ocultar e integrar estéticamente los contenedores, reduciendo así el impacto visual negativo. Ya que en el Centro cada vez se amplía más la zona de espacio para los turistas y debemos mejorar la estética de estos espacios.	Estudiar y presupuestar para acometer algún piloto en 2027 que se puede implementar progresivamente solventando los inconvenientes surgidos.

BLOQUES 8 Y 9:
Modelo de ciudad y movilidad urbana

Nº	PROPONE	TÍTULO	LOCALIZACIÓN	PROPUESTA	COMENTARIOS TALLER
4	Particular	Espejo cruce peatones	Intersección Calle Víctor Pruneda Soriano y Ctra. San Julián 2	Con motivo de la próxima remodelación y reconversión de la bajada del ovalo a la Ctra. San Julián, se debería colocar un espejo que permitiera a poder ver a los vehículos que suben desde el Instituto Vega del Turia, los peatones y vehículos que se aproximan, ya que es difícil tener una visión clara de ese punto al coincidir una calle de subida con el tramo de Ctra. San Julián de bajada.	Se considera adecuado y se debe colocar

5	Particular	Barandilla Calle Rosario	Calle El Rosario 22 y San Ramon	Colocación de barandilla-pasamanos en calle El Rosario. Se coloco el año pasado un pasamanos para evitar el riesgo de caída en las escaleras que comunican esta calle con la calle San Ramon y en estos momentos están sin fijar y apoyadas en la pared.	Se debe volver a instalar, es muy urgente la actuación. Estudiar algún sistema de sujeción más resistente
8	A.VV. Ensanche	Modificar el acceso actual a la calle Urbanización San Cristóbal desde la Avenida de Aragón.	Acceso a Urbanización San Cristóbal por la Avenida de Aragón 27	La modificación consistiría en acceder a esta calle por la calle Compromiso de Caspe pudiendo seguir recto o girar a la derecha (ver plano adjunto). Con esta modificación se habilitaría el "túnel" de acceso actual como zona peatonal. Y sería necesario, además, el ensanchamiento de las aceras para favorecer el tránsito a personas necesitadas de ayudas mecánicas (andadores, sillas de ruedas...) y el tránsito con carros de la compra, principalmente en el tramo comprendido entre los números 2 y 4 (subiendo a la derecha) y 1, 3 y 5 (subiendo a la izquierda). La salida a la Avenida de Aragón sería por el mismo "túnel" que ahora. El tramo de doble dirección pasaría a dirección única, pudiéndose ensanchar algo más las aceras actuales.	Se propone que se haga la modificación con elementos provisionales, que regulen los paso para acometer intervención mas profunda sobre acera y paso posteriormente una vez comprobada la ulilidad
27	A.VV. El Carrel	Control de velocidad en Intersección de Calle Carrel y Calle Ollerías del Calvario	Plaza de la Merced	Sería interesante señalizar con velocidad moderada o hacer unos badenes o colocar una señal luminosa de control de velocidad en la subida de las Calles Carrel y Calle Ollerías desde la Plaza de la Merced porque los coches salen disparados de la intersección y son calles muy estrechas en las que se disminuye la seguridad.	Muy urgente la intervención es este espacio para evitar posibles accidentes por la peligrosidad. Estudiar solución a aplicar en 2027
33	A.VV. El Carrel	Pintado de paso de cebra y colocación de un espejo.	Calle Monotes 34 y Ollerías del Calvario 49	En la ubicación de la curva de Ollerías del Calvario con la entrada a las fábricas se propone poner un paso de cebra para poder cruzar a las viviendas del margen contrario al parque del Olmo Javier Sierra y la colocación de un espejo para dar seguridad al tráfico en la salida de las empresas en el mismo punto.	El paso de peatones no cumpliría normativa por los que solo se solicita un espejo que evite accidentes.
34	A.VV. El Carrel	Falta de visibilidad en Plaza de la Merced.	Plaza La Merced	En la plaza de la Merced tenemos un problema de paso de peatones y visibilidad, uno de los pasos de peatones está casi borrado y solicitamos que se vuelva a pintar y que se cambie el contenedor por uno más estrecho para poder dar un paso más seguro a los viandantes junto al solar en el que se propone realizar el parking	Se solicita el repintado de los pasos de peatones, y que la zona de contenedores se busque una ubicación menos peligrosa para los peatones. En última instancia y aun con

				La valla debería retranquearse para permitir el paso y una acera de dimensiones sufrientemente seguras para los viandantes	peligro dejándolos en la misma ubicación, los operarios del servicio de recogida de residuos deberían tener el máximo cuidado al depositar los contenedores en determinadas zonas como esta que presentan un especial peligro.
35	A.VV. El Carrel	Información de nuestra historia.	Calle del Carrel 56 Calle Mosen Peras 2 y Calle Los Arcos 1	Solicitamos para embellecer e informar de los monumentos históricos una cartelería de cerámica tradicional turolense para informar a los ciudadanos y turistas sobre la traída del agua a la ciudad desde la Peña el Macho. Adjuntamos foto. a. En el Arquillo de calle Carrel b. En plaza los Arcos junto a la fuente y a la papelera solicitada c. En los Arcos en calle Mosen Peras	Aporta la asociación el texto para la realización de los tres carteles.
59	A.VV. Barrio de Caudé	Espejo en el cruce de la C/ iglesia con carretera de entrada a Caudé (C/ tras la iglesia)	Cruce de la C/ iglesia 1 con carretera de entrada a Caudé (C/tras la iglesia 1)	Colocación de espejo para que los coches que vienen de la C/Iglesia o Plaza Abadías puedan ver los coches que entran al pueblo desde la carretera ya que ha habido algunos golpes debido a la falta de visibilidad en la zona.	Instalación de espejo para evitar posibles accidentes por la poca visibilidad.
68	AVV SANJULIAN	Mejora Barrio de la Florida - Señalización	Barrio de la Florida	Que se mejore la señalización del paso de cebra que hay en Carretera Villaspesa al lado de contenedores, antes de las cuestas del Cafiero y del puente de la Renfe, incluso con iluminación nocturna. Nos hemos llevado unos cuantos sustos, porque hay mucho tráfico ahora y los coches van a muy rápido	Se esta realizando en otros puntos de la ciudad por lo que se acuerda que debe priorizarse este lugar, porque viene de un cruce en el Confiero que es bastante conflictivo porque muchos se saltan el stop o solo miran ese cruce sin percatarse del paso de peatones. Es muy importante que los contenedores se eliminen de la

					parte de espera de los peatones, hay espacio suficiente en ese lugar
102	AAVV BARRIO ARRABAL	Organizar el tráfico en la calle Portillo con perpendicular a calle Ollerías del Calvario	Calle Portillo en Perpendicular a calle Ollerías del Calvario	Hay un cruce de calles allí que al salir de la calle Portillo en dirección a Ollerías del Calvario no se sabe en qué lugar hay que colocarse para salir, si entrar coches desde Ollerías del Calvario en ambas direcciones hacia Calle Portillo, se produce un lio de coches que no se sabe por dónde pasar ni colocarte. Organización del tráfico a través de señales de suelo.	Necesario pintado de carriles y zonas de aparcamiento, líneas amarillas, junto al paso de peatones que se solicitó en presupuestos 2026 y que modificaba también esta zona.
109	Particular	Inversión de prioridad de paso en cruce con pendiente pronunciada.	C/ Arreñales del Portillo, con intersección el parque del Labrador en el barrio del Arrabal	Solicito modificar la señalización vial en el cruce de la calle Arreñales del Portillo a Parque del Labrador. Actualmente, los vehículos que circulan en sentido subida por la Calle Arreñales del Portillo, tienen la obligación de ceder el paso. Propongo trasladar el ceda el paso a la otra vía La calle Arreñales del Portillo, presenta una cuesta muy prolongada. Obligar a los conductores a detenerse o reducir drásticamente la velocidad en plena subida genera situaciones de riesgo por la pérdida de inercia, riesgo de retroceso del vehículo al arrancar y peligro extremo en días de hielo o lluvia. Además, el arranque en pendiente aumenta la contaminación acústica y ambiental en el barrio. Modificar la preferencia mejorará la fluidez y la seguridad vial de la zona. O cambiar el sentido de la circulación seria otra solución	Se trata de un cambio de señalización vertical y horizontal, sin incumplir normativa, y es una zona de baja velocidad por lo que es perfectamente viable su realización.
112	A.VV. SAN CRISTOBAL	Instalación de espejos de tráfico	Calle Llanos de San Cristóbal. Calles Agustín Alegre, La Ermita y Llanos de San Cristóbal	Instalación de espejos de tráfico 1 espejo de tráfico en la confluencia con la Calle Llanos de San Cristóbal. 1 espejo de tráfico adicional en la confluencia de las calles Agustín Alegre, La Ermita y Llanos de San Cristóbal, complementando el espejo existente. Finalidad: mejorar la visibilidad en cruces con escasa visión y reducir el riesgo de accidentes.	Revisión por parte de los técnicos de los lugares idóneos para su posterior instalación.
121	A.VV. LA	PINTAR PASO	CALLE EL PASO	PINTAR PASO DE CEBRA E ILUMINARLO	Incluirlo en la actuación de

	UNIÓN VILLASPESA	CEBRA DE COLEGIO DE VILLASPESA E ILUMINARLO	Villaspesa	EL PASO DE CEBRA QUE CRUZA DEL PATIO DE LA ESCUELA A LA PISTA DE FUTBOL ESTÁ MUY DESGASTADO. ES UNA ZONA QUE REQUIERE DE ILUMINACIÓN ESTÁ EN TOTAL PENUMBRA.	iluminación y pintado de los pasos de cebra de la ciudad.
149	FAVCT	Pasos de Cebra - Espacios de visibilidad	Todo el municipio	Es necesario, por la seguridad que implica para los peatones, que se aplique de manera progresiva pero urgente el espacio de visibilidad previo en los laterales de todos los pasos de cebra del municipio, liberando de aparcamientos y elementos de mobiliario como contenedores.	Se prioriza para dar mas seguridad a la ciudad y que en los próximos años se mejore la visibilidad para evitar las situaciones de riesgo.
150	FAVCT	Pintado advertencias peatones en pasos de cebra	Vías importantes de la ciudad	Dar continuidad a esta medida de señalización y concienciación en recorridos escolares a todos los pasos de cebra de la ciudad que impliquen una peligrosidad por gran tráfico de vehículos, velocidad de la vía o con poca visibilidad para los vehículos	Se prioriza para dar mas seguridad a la ciudad y que en los próximos años se mejoren en los próximos años las señales de advertencia para evitar las situaciones de riesgo por despiste
178	A.VV. Barrio del Carmen y Colindantes	Acera semáforo bajo puente la reina	Calle Bajo los Arcos 1	Acera no visible para los conductores por no estar resaltada, pasan los coches por encima como si fuera calzada. Sería necesario o pintar las baldosas o sustituirlas por unas de color amarillo que alerten de que hay una acera.	Muy importante hacer visible esta zona de paso, los conductores no la respetan y resulta muy peligrosa.
183	A.VV. Barrio del Carmen y Colindantes	Medidas seguridad disminución velocidad	Bajo los Arcos 24-18	Colocación de elementos que reduzcan la velocidad de los vehículos en ese tramo de calle. al tener más afluencia de viandantes por el uso del ascensor de El Carmen, hay mucho peligro por la poca visibilidad y la alta velocidad de los vehículos en una calle estrecha	Es necesario puesto que los vehículos circulan a una velocidad inadecuada en muchos casos para el tipo de vía y la mayor afluencia de peatones debido al nuevo ascensor.
187	Particular	Paso Ronda Toledo	Ronda Toledo 1	Es una calle estrecha y los coches al estar en curva no aparcan correctamente por tener más dificultades, por lo que se quedan con parte delantera o trasera sobresaliendo del estacionamiento. Al ser una calle por la que circulan los autobuses urbanos se crean problemas de paso y golpes o roturas de retrovisores porque no hay espacio físico para evitarlo.	Depende de los recorridos de las líneas de la nueva licitación de autobús urbano pero es necesario su estudio para evitar peligros y situaciones de riesgo.

				Se solicita la restricción del aparcamiento en la parte izquierda de la curva en los primeros metros como se hizo durante las obras de remodelación de la avda. Sagunto.	

Recopilación y cierre del taller

Alberto Barrabino concluye los talleres haciendo un balance positivo de los mismos y agradeciendo la asistencia a los y las participantes.
Las sesiones de cada uno de los talleres se dieron por concluidas a las 21:00 horas.